



สภาพทางเข้าออกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าบริเวณถนนสาย ทล.304 - โหนดไม้แดง แยกเข้าซอยสามยอด (จุดถ่ายภาพที่ 1)



สภาพซอยสามยอด บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านเดอะ เฮ้าส์ เรสซิเดนซ์ ที่ตั้งทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (จุดถ่ายภาพที่ 2)



สภาพถนน หมู่บ้านเดอะ เฮ้าส์ เรสซิเดนซ์ บริเวณผ่านหน้าที่ตั้งทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (จุดถ่ายภาพที่ 3)





สภาพถนนหมู่บ้านเดอะ เฮาส์ เรสซิเดนซ์ บริเวณผ่านหน้าที่ตั้งทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (จุดถ่ายภาพที่ 4)



สภาพด้านหน้าทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า (จุดถ่ายภาพที่ 5)



สภาพด้านหน้าทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า “ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 333/59 ”





สภาพด้านหน้าทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า “ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 333/59 ”



สภาพภายในอาคาร บริเวณจอดรถ และเฉลียง




สภาพภายในอาคาร บริเวณห้องโถง





สภาพภายในอาคาร บริเวณห้องนอน




สภาพภายในอาคาร บริเวณห้องครัว



สภาพภายในอาคาร บริเวณห้องเก็บของ






สภาพภายในอาคาร บริเวณห้องน้ำ



สภาพภายในอาคาร บริเวณซักรีด



สภาพภายในอาคาร บริเวณส่วนโล่งหลังคาคลุม

